


C-C断面図



60° 傾いているため、
垂直方向の余裕は**16.2mm**
が正しい値でした。